



VERTEILERBOX NEU als Ersatzteil

SYSTEM ASS 1



Sofort montieren:

- 6x PG-Baj. Einsatz geschlossen (5621-01)
- 2x PG-Baj. Einsatz groß zu (5621-11)
- 8 x Tüllen geschlossen lt. Zeichnung
- 6 x O - Ring (5622-00)
- 8 x Mutter (3000-40)
- 8 x Gleitring (5032-00)
- 2 x O - Ring (5622-01)

"d"	971202	hm	hinzufügen der Etikettierung "C"
"c"	970515	RD	Text hinzufügen !!!
"b"	961028	hm	war 5618-00 und 5619-01
"a"	960715	SW	Sämtl. Verschraubungen im Gehäuseboden geändert
INDEX	Datum	Name	Änderung
gez.	960612	SW	Bestell-Nr.
gepr.			
Prüfart			

76-5100-00 7

"e" 980203 RD war Gehäuseboden 5619-51

Kunde

ASPÖCK Systems



F. ASPÖCK
FAHRZEUGELEKTRIK